



INSPECCIÓN DEL EXTINTOR

Código: DE-FI-09
Versión: 1
Fecha de aprobación: 27 de octubre de 2025
Fecha de actualización: 27 de octubre de 2025

ÁREA: Piso 1 - Piso 2		BUENO		MALO		REGULAR																																					
TIPO DE CALIFICACIÓN:																																											
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Laura Celmira Gomez Villareal																																											
FECHA DE LA INSPECCIÓN: 10-06-2025																																											
PARTES DE UN EXTINTOR	N°	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		ÁREA	CONDICIONES DEL EXTINTOR																								OBSERVACIONES												
				ACT.	PRO.		CONDICIONES DEL EXTINTOR			SEGURO			MANOMETRO			MANGUERA			BOQUILLA			MANGUERA A - BOQUILLA			ASA MOVIL			ASA FIJA TRANSPORTADORA				ETIQUETA DE RECARGA			PINTURA			CILINDRO			SEÑALIZACIÓN DEMARCACIÓN		
							B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R		B	M	R	B	M	R	B	M	R			
	1	Multiproposito	5 Libras	abr-25	abr-26	Administrativa 2 piso Pasillo	X		X		X					X				X		X		X				X	X		X												
	2	Multiproposito	5 Libras	abr-25	abr-26	Administrativo 2 Piso	X		X		X					X				X		X		X				X	X		X												
	3	Multiproposito	10 Libras	abr-25	abr-26	Recepcion 1 Piso	X		X		X					X				X		X		X			X		X		X												
	4	Multiproposito	10 Libras	abr-25	abr-26	Fisioterapia 1	X		X		X					X				X		X		X			X		X		X												
	5	Multiproposito	10 Libras	abr-25	abr-26	Pasillo Fisioterapia	X		X		X					X				X		X		X			X		X		X												
	6	Multiproposito	5 Libras	abr-25	abr-26	Atencion Al Usuario	X		X		X					X				X		X		X			X		X		X												
	7	Multiproposito	10 Libras	abr-25	abr-26	Fisioterapia 2	X		X		X					X				X		X		X			X		X		X												
RECOMENDACIONES:																																											
FIRMA EMPRESA																																											